

Условное обозначение драйвера шагового двигателя

2 M 4 12

-1- -2- -3- -4-



Маркировка редукторов

-1-

2 – двухфазный;

3 – трехфазный;

-2-

M – микрошаговое дробление;

H – полно-, полу- шаговое дробление;

-3- *Напряжение питания:*

4 x 10 = 400V (Значение умноженное на 10)

-4- *Ток на фазе:*

12 = 120A:10 (Значение пикового фазового тока разделенное на 10);