

Условное обозначение шагового двигателя

2 S 42 Q - 029 40

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-



Маркировка редукторов

-1-

Тип шагового двигателя:

2 — двухфазный;

3 — трехфазный;

4 — четырехфазный;

-4-

Корпус ШД:

Q - квадратичный;

Y — цилиндрический

-2-

S — гибридный;

-5-

Номинальное напряжение на фазе:

029 = (ток на фазе * фазное сопротивление) * 0,1 V

-3-

Габарит шагового двигателя:

2ф: **42, 56, 86, 110, 130**;

3ф: **57, 85**;

-6-

Длина двигателя (включая выходной вал).